

Admins - Anomalie #5826

Guarana down au local ?

21/03/2022 12:20 - Anonyme

Statut:	Fermé	Début:	21/03/2022
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	François Poulain	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mars 2022	Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		

Description

Ce matin, guarana était signalée comme inaccessible. Peut-être un problème de connexion internet au niveau de la box ou un plantage de la machine.

Je suis passé au local, Guarana était éteinte. Visiblement, il y aurait eu une coupure de courant (les radiateurs ont perdu leur configuration). J'ai redémarré Guarana.

Un switch Easter-Eggs était HS également, Manu des œufs l'a remplacé, mais a priori cela ne nous impactait pas.

Historique

#1 - 21/03/2022 12:23 - Frédéric Couchet

Il faudrait sans doute investir dans un onduleur non ?

#2 - 21/03/2022 12:27 - Frédéric Couchet

- Fichier bios-guarana.jpg ajouté

J'ai essayé de vérifier dans le bios que le serveur est configuré pour rebooter automatiquement. Il semblerait que ce soit le cas, voir la photo prise. Ceci dit, j'ai peut-être loupé une option d'activation ailleurs.

Et la capacité de reboot doit dépendre de la durée de la coupure électrique.

#3 - 21/03/2022 12:30 - Frédéric Couchet

Lors du prochain passage, regarder dans le bios s'il y a une option genre "Restore AC power loss" dans Advanced->APM (Advanced Power Management).

#4 - 28/03/2022 09:57 - François Poulain

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à changé de Frédéric Couchet à François Poulain

Test ce matin de mise hors d'alimentation. Guarana ne redémarre pas.

Changement du paramètre dans l'EFI. D'abord mise en français. Ensuite passage en mode avancé. Le paramètre est dans le menu : Avancé -> Gestion de l'alimentation avancée -> rétablissement sur perte de courant : positionnement sur « allumer ».

C'est curieux car j'ai très explicitement souvenir d'avoir fait ce paramétrage au moment du montage de la tour.

Test après paramétrage : comportement ok.

#5 - 28/03/2022 11:25 - François Poulain

- Version cible changé de Backlog à Mars 2022

#6 - 30/03/2022 21:06 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

bios-guarana.jpg

294 ko

21/03/2022

Frédéric Couchet